

FIG.1



FIG.2



FIG.3



FIG.4



FIG.5



FIG.6



FIG.7



FIG.8



FIG.9A



FIG.9B



FIG.9C

Fig. 10


Prism Curvature
Y coordinates (mm)
Sag (mm)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8

Fig. 11


Prism Curvature
Z coordinates (mm)
Sag (mm)
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0
-0.002
-0.004
-0.006
-0.008
-0.01
-0.012
-0.014
-0.016